

СОГЛАСОВАНО:

Председателем Совета трудового коллектива

Нагор /Н.С. Лошкарева
«09» мая 2010г.

Утверждаю :

Директор КЦСОН Увинского района

Ольга О.В.Наговицина
«09» августа 2010г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШВЕИ №23

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе в качестве швеи допускаются мужчины и женщины, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 10 часовой программе;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Швея должна проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые шесть месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);
- диспансерный медицинский осмотр - не реже одного раза в 2 года.

1.3. Швея обязана:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Швея должна:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Швея должна знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить заведующей или технику, приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

1.8. В соответствии с "Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий текстильной и легкой промышленности", швея должна быть обеспечена: фартуком с нагрудником, срок носки 12 месяцев.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, надеть исправную спецодежду.

2.2. Убедится в исправности машины (на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств.

2.3. Проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При работе на машине швея должна сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклоняясь близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии не менее 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должно исключать прокол пальцев иглой.

3.2. Во время работы швея обязана:

-производить заправку нитей и смену игл только при отключенной от электросети машине.

-вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль, без рывков
-прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы, во избежание проколов пальцев иглой.

-держать пальцы на краю платформы при работе на машине «Оверлок».

-удалять нитки, кусочки ткани, попавшие в приводной механизм, только при отключенной от электросети машине.

-инструмент (ножницы, отвертки) хранить в специально отведенном месте.

- содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать их.
 - производить чистку и смазку машины только при отключении ее от электросети
 - отключать машину от сети при перерывах в работе.
- Отключать приводной электродвигатель при возникшей неисправности и сообщить об этом технику. Приступить к работе только после устранения неисправности.
- 3.3. При работе с электроутюгом не допускать падений и ударов утюга, перекручивания кабеля и его касания поверхности утюга, образования петель и узлов, не переувлажнять изделие во избежание ожога рук. Не допускать перегрева утюга.

3.4. Швей запрещается:

- наклоняться во время работы близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепрятывателем.
- касаться движущей части работающей машины.
- открывать и снимать предохранительные приспособления, ограждения.
- бросать на пол непригодные и сломанные иглы.
- класть ножницы или другие предметы около вращающихся частей машины.
- втыкать запасные иглы в электрические провода;
- тормозить маховое колесо или ускорять его руками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При аварийной ситуации приостановить работу, выйти из опасной зоны, при необходимости вывести людей, находящихся рядом.
- 4.2. При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, удалить в безопасное место людей. О пожаре поставить в известность руководство.
- 4.3. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность руководителя.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Места производства работ должны быть подвергнуты тщательной очистке, мойке.
- 5.3. Снять и убрать в отведенное для этого место спецодежду и другие средства защиты.
- 5.4. Вымыть лицо и руки.

Директор

Руководитель подразделения

Запись

Подпись

Заповещанова О.В.

Фамилия, инициалы

Спец. по охране труда

Инженер по охране труда

Муф

Подпись

Булгакова Р.Н.

Фамилия, инициалы